



AKČNÍ JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KOTLŮ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH NEKONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Cena za 1 kotel: 499,- až 999,- Kč

v závislosti na znečištění kotle

Junkers, Protherm, Vaillant, Dakon, Viadrus, Ligas, Destila, Viessmann

Cena obsahuje: servisní zásah, montážní protokol
včetně potvrzení o servisní prohlídce,
doprava (Svatka, Svatouch, Chlumětín, Herálec, Křižánky)


SERVISNÍ PROHLÍDKA PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Cena za 1 kotel: 999,- až 1.999,- Kč

v závislosti na znečištění kotle

Junkers, Protherm, Vaillant, Dakon, Viadrus, Viessmann

Cena obsahuje: servisní zásah, změření a seřízení spalín
měřícím přístrojem TESTO 327.1, montážní protokol včetně potvrzení
o servisní prohlídce, doprava (Svatka, Svatouch, Chlumětín, Herálec, Křižánky)



PROČ JE NUTNO ČISTIT PLYNOVÝ KOTEL?

PŘEDEVŠÍM JE TO Z DŮVODU BEZPEČÍ. VLIVEM ZANESENÍ VÝMĚNÍKU A HOŘÁKU KOTLE, DOCHÁZÍ KE ŠPATNÉMU SPALOVÁNÍ, PŘI NĚMŽ VZNIKÁ ŽIVOTU NEBEZPEČNÝ OXID UHELNATÝ. TENTO PLYN JE BEZ ZÁPACHU A SILNĚ JEDOVATÝ. I MALÁ KONCENTRACE OXIDU UHELNATÉHO ZABLOKUJE SCHOPNOST KRVE VÁZAT A PŘENÁŠET KYSLÍK, VZNIKÁ TAK BOLEST HLAVY, NEVOLNOST A ČASTO I SMRT. V 99 % JE OTRAVA OXIDEM UHELNATÝM ZPŮSOBENA TÍM, ŽE SPOTŘEBIČ NENÍ ČIŠTĚNÝ. DALŠÍM DŮVODEM ČIŠTĚNÍ JE NEMALÁ ÚSPORA PLYNU. ZANESENÝ VÝMĚNÍK KOTLE MÁ MALOU ÚČINNOST A NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY RAPIDNĚ ROSTOU. ROVNĚŽ U NEVYČIŠTĚNÉHO KOTLE SE ZVYŠUJE NÁCHYLNOST K PORUCHÁM.

**V PŘÍPADĚ ZÁJMU NABÍZÍME
DODÁVKU A MONTÁŽ ČIDLA
ÚNIKU OXIDU UHELNATÉHO**

OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME:

tel.: 566 662 285, 603 198 658

e-mail: josef.klima@mtech.cz